

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA



ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce: IPRM Dukla Višňovka – úprava vnitrobloku Dukla – fáze č. 6+7

Změnový list rozsahu prací oproti SOD

č. 01/2012

da

Popis Změny:

Ve změnovém listu není zahrnut obj. Veřejné osvětlení, rozpočet tohoto obj. se nemění.

Vícepráce a méněpráce dle soupisu změn ze dne 29.8. 2012, uvedeného v příloze tohoto Změnového listu.
Jedná se o tyto práce:

1) Komunikace

nerealizovalo se bourání ŽB šachet
změna v rozsahu komunikací ze ZD a živice a chodníků ze ZD, osazení obrub
změna v rozsahu chrániček
úprava kanalizačních šachet včetně poklopů
napojení vjezdu k bývalé prodejně

2) Kanalizace

zemní práce – snížený rozsah vzhledem k délkám potrubí, výměna zemin za jílovitý materiál
změna v délkách potrubí a záměna materiálu (plast za kameninu)
upravené počty RŠ, vpusť a odlučovačů
protlak pod komunikacemi (podmínka VAK)

3) Sadové úpravy

kácení stromů - počty odstraněných stromů (dle rozhodnutí o kácení nebylo vše povoleno dle PD)
úprava v počtu vysázených keřů dle skutečnosti na staveništi, založení záhonů a borka
doplnění 3 kpl sušáků na prádlo dle dodatečného požadavku uživatele

Popis příčiny Změny:

Uvedeno v soupisu změn ze dne 29.8.2012.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 01/2012.

Technik OITS OMI MmP: Alena Blažková

Dne: 30. 8. 2012

Podpis: _____

Stanovisko Projektanta:

Ing.Radovan Šmahel – projektant souhlasí s navrženými změnami bez připomínek

d.d.

Stanovisko Dodavatele: COLAS CZ, a.s.

Ladislav Grof – zhotovitel souhlasí s navrženými změnami bez připomínek

Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: - 652.580,40 Kč

Včetně DPH 20%: - 783.096,48 Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH	4.982.630,11 Kč
DPH 20%	996.526,02 Kč
Celková cena	5.979.156,13 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH	4.330.049,71 Kč
DPH 20%	866.009,94 Kč
Celková cena	5.196.059,65 Kč

Způsob finančního krytí změny: čerpání rozpočtové rezervy


Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____

Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Souhlasím

Souhlas vedoucího OMI MmP:



Podpis: _____

Datum: _____

Podpis: zmocněnce Dodavatele **COLAS CZ, a.s.**

provoz Pardubice

P: Jičínského 21, 503 01 Hradec Králové
(24)
DIČ: CZ26177005
tel.: 495 218 032-4, Fax: 495 218 036

Převzal dne: _____

30.08.2012

Soupis změn na stavbě IPRM Dukla Višňovka – úprava vnitrobloku Dukla – fáze č. 6+7

KOMUNIKACE fáze 6:

Příprava území - nerealizovalo se bourání ŽB šachet

- Komunikace**
- větší rozsah asfaltových vrstev(+17m²) z důvodu zhotovení obratiště u č.p. 2287 dle požadavků investora
 - menší rozsah zámkové dlažby pro pěší, nerealizoval se chodník u č.p. 2270,2271,2272,2095 (chodník byl již hotov na náklady bytového domu) – 44m²
 - menší rozsah zámkové dlažby v komunikacích(-9m²), nerealizovaly se vjezdy ze zámk. dlažby na věti 5,6 a 15(z důvodu realizace protlaků, do ulic Jilemnického a Gorkého nebylo možno stavebně zasahovat), ale přibyly kolmá stání na věti 5 u č.p. 2095 dle požadavků investora

- Ost. Konstrukce**- menší rozsah osazení obrub(-82m), nerealizovala se pokládka obrub ve vjezdech na věti 5,6 a 15(z důvodu realizace protlaků, do ulic Jilemnického a Gorkého nebylo možno stavebně zasahovat)
- realizace pouze chráničky kabelů dělené Kopohalf v délce 24 m na kabelu UPC u č.p.2095 (ostatní chráničky se nerealizovaly)
 - při výkopových pracech byl zjištěn špatný technický stav šachet na původní kanalizaci na věti 6, tyto šachty byly obnaženy, vyčištěny, opraveny, byly zhotoveny nové překlady a osazeny nové poklopy do úrovně nové nivelety
 - nerealizovala se pokládka kamenných obrubníků(-31m) ve vjezdech, z důvodu realizace protlaků, do ulic Jilemnického a Gorkého nebylo možno stavebně zasahovat

KOMUNIKACE fáze 7:

Příprava území - nerealizovalo se bourání ŽB šachet

- Komunikace**
- menší rozsah zámk. dlažby pro pěší(-16m²), nerealizovala se plocha pro popelnice
 - menší rozsah osazení obrub(-29m), nerealizovala se pokládka obrub ve vjezdech na věti 7,8,12b(z důvodu realizace protlaků, do ulic Jilemnického a Gorkého nebylo možno stavebně zasahovat)
 - menší rozsah zámk. dlažby v komunikacích(-52m²),nerealizovaly se vjezdy na věti 7,8 a 12b (z důvodu realizace protlaků, do ulic Jilemnického a Gorkého nebylo možno stavebně zasahovat)
 - nerealizovala se výšková úprava poklopů(z důvodu realizace protlaků, do ulic Jilemnického a Gorkého nebylo možno stavebně zasahovat)
 - na věti 12b bylo provedeno napojení původního vjezdu z parkoviště na novou vozovku ze žulové dlažby dle požadavku investora (projekt toto napojení neřešil)
 - nerealizovala se pokládka kamenného obrubníku(-31m) ve vjezdech, (z důvodu realizace protlaků, do ulic Jilemnického a Gorkého nebylo možno stavebně zasahovat)
 - realizace pouze chráničky kabelů dělené Kopohalf v délce 36 m na kabelu O2 na věti 12b (ostatní chráničky se nerealizovaly)
 - při výkopových pracech na věti 8 u č.p.2198 byly obnaženy průchozí kanály mezi bytovými domy, byla zhotovena izolace proti zemní vlhkosti v rozsahu 36m², jelikož původní izolace vykazovala známky značného porušení

Ost. konstrukce a práce – větší rozsah sušáků na prádlo(+3Kpl) dle požadavku investora

KANALIZACE fáze 6+7:

- Zemní práce** - menší rozsah výkopových prací z důvodu nižšího rozsahu prováděného potrubí
- na větvi 5 byl při výkopových pracech zjištěn nevhodný materiál jílovitého charakteru, který nemohl být použit ke zpětnému zásypu rýhy, proto byl použit vhodný materiál (ŠD) celkem 98 m³, nevhodný materiál byl odvezen na skládku (větší rozsah skládkovného)
- Příprava území** - vzhledem k provádění protlaku se nerealizovaly žádné práce z tohoto objektu
- Komunikace** - vzhledem k provádění protlaku se nerealizovaly žádné práce z tohoto objektu
- Trubní vedení** - byla dohodnuta záměna materiálu potrubí z kameniny za plast z důvodu rychlejšího objednání materiálu kvůli změně projektu (rozsah a poloha potrubí dle požadavku VaK)
- menší rozsah potrubí DN 200 (-133,98m)vzhledem k podmínkám VaK Pardubice (možnost napojení potrubí pouze do kanalizačních šachet(zhotoveny větve P1 a P5)
- větší rozsah potrubí DN 150 (+93,35 m) vzhledem k tomu, že uliční vpusti 3,5 a sorpční vpusti 9,10 musely být napojeny přes zelenou plochu do větve P1 a P5, protože větve P2 a P4 se nerealizovaly z důvodu nemožnosti napojení do uličního řadu
- menší rozsah vyvrtání otvorů (-4) z důvodu realizace pouze 2 napojení do uličního řadu
- Objekty na potrubí – šachty** - menší rozsah zhotovených šachet (-6ks) z důvodu realizace pouze větví P1 a P5. Dispoziční změna šachet odsouhlasena projektantem
- Objekty na potrubí – vpusti** - větší rozsah vpustí (+6ks), po dohodě s projektantem byly vyměněny sorpční vpusti 2,3,5,7,11 a 12 za vpusti uliční. Sorpční vpusti se již nemusí provádět v takovém rozsahu jako když vznikal projekt na kanalizaci
- Objekty na potrubí – odlučovače** - menší rozsah sorpčních vpustí(-7ks) viz. bod výše
- zhotovení 2 protlaků DN 314 délky 20 m kvůli napojení větve P1 a P5 do uličního řadu v ulici Gorkého a Jilemnického, jelikož tyto ulice byly již zrekonstruovány a nebylo možné do nich stavebně zasahovat
- Ost. konstrukce a práce** - menší rozsah kamerové a tlakové zkoušk(-36,63m) z důvodu nižšího rozsahu provedeného potrubí

SADOVÉ ÚPRAVY fáze 6:

- Odstranění a ošetření dřevin** - menší rozsah počtu kácených stromů o průměru do 30 cm(-5ks)
a průměru do 50 cm(-4ks), jelikož nebylo povolení na kácení těchto stromů rozhodnutím příslušného úřadu
- Výsadba dřevin** - menší rozsah výsadby dřevin (-60ks) dle požadavku investora, tím pádem se snížila výměra založení záhonu(-27m²)
- Výsadbový materiál** - menší rozsah keřů SPIRAEA CINEREA(-60ks) viz. bod výše
- menší rozsah drcené borky ve vrstvě 10 cm kvůli nižšímu rozsahu založení záhonu

SADOVÉ ÚPRAVY fáze 7:

- Odstranění dřevin** - menší rozsah počtu kácených stromů o průměru do 30 cm(-1ks)
a průměru do 50 cm(-3ks), jelikož nebylo povolení na kácení těchto stromů rozhodnutím příslušného úřadu
- Výsadba dřevin** - větší počet výsadby dřevin(+38ks), upřesnění původního projektu a výkazu výměr
- menší rozsah výměry založení záhonu (-74m²)dle požadavku investora
- Výsadbový materiál** - zhotoven menší rozsah výsadby celkem -185 ks :Mahonia aquifolium (-30ks), Prunus laurocerasus Otto Luyken (- 10ks), Spiraea Bumalda(-50Ks), Spiraea Cinerea(-70ks), Weigela Nana Variegata(-25ks) dle požadavku investora
- menší rozsah drcené borky ve vrstvě 10 cm kvůli nižšímu rozsahu založení záhonu

Vypracoval dne 29.8.2012 :

Jiří Kava

Stavbyvedoucí HSV

COLAS CZ ;a.s.