

ČKAIT/016/2012/PO/LN

Váš dotaz/požadavek, kontakt.

Ing. Jiří Šejnoha  
INDESING s.r.o.  
mobil 777 886 889

Jiří Šejnoha [indesing@email.cz]

Rekonstrukce vnitrobloku KARLA IV, Pardubice

Odpověď:


Uvedená akce byla diskutována v rámci poradenství ČKAIT dne 24.10.2012. Z hlediska samostatného a bezpečného užívání stavby nevidomými a slabozrakými bylo doporučeno v rozpracovaném projektu provést tyto úpravy:

1. Začátek obytné zóny posunout do vnitrobloku, tak aby do ní nevjížděli všichni uživatelé parkovacího domu. Posun o cca o 15 m.

2. Chodníkový přejezd v křižovatce s ulicí "KARLA IV." Bude zachován a doporučuje se jeho rozšíření až k jízdnímu pruhu hlavní komunikace.

Pohyb vozidel a chodců na tomto širokém chodníkovém přejezdu usměrnit dopravními sloupky. Umělá slepecká vodící linie bude vedena v prodloužení východní fasády parkovacího domu. Rovnoběžně s osou komunikace "KARLA IV" projde až k zástavbě na protilehlé straně ulice.

3. V obytné zóně nebudou umělé vodící linie zřizovány. Pro samostatný pohyb a orientaci nevidomých jsou zde funkční přirození vodící linie - zdi budov, vyvýšené záhonové obrubníky a pod.
4. Varovný pás bude zřízen pouze na jednom místě a to u schodiště, které nelze odsadit od přilehlého chodníku ( u č.p. 2042). Zrakově postižený musí být informován o nebezpečí při pohybu v pokračování přirozené vodící linie.
5. Na všech významných přístupových pěších komunikacích do obytné zóny budou zřízeny signální pásy.



Lněnička

poradenství pro ČKAIT Středisko vzdělávání a informací.

30.10.2012