


SITUACE 1 : 500



SITUACE V DKM 1 : 1 000



SITUACE V TIŠTĚNÉ KM 1 : 2 000



LEGENDA


- HERNÍ PRVKY
- HRANICE MINIMÁLNÍ DOPADOVÉ PLOCHY
- DOPADOVÁ PLOCHA (OBLÝ PRANÝ ŠTĚRK II. 200 mm), OHRANIČENÁ ZÁH. OBRUBOU
- OBNOVA TRÁVNÍKU V ROZSAHU POŠKOZENÍ

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SÍŤ

- ELEKTRICKÉ VEDENÍ PODZEMNÍ
- KANALIZACE PODZEMNÍ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (NAPÁJENÍ SEMAFORŮ)
- PLYNOVÉ VEDENÍ PODZEMNÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ (O2)
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ (UPC)
- VODOVODNÍ ŘÁD
- TEPLOVOD PODZEMNÍ



NADZEMNÍ SÍŤ NEJSOU ZAKRESLENY, NEBOŤ JSOU V TERÉNU PATRNÉ

SITUACE 1 : 5 000



POZNÁMKA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁVANA VE STUPNI DSP + DPS  
JE-LI VÝKRES OPATŘEN OTISKEM AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA A VLASTNORUČNÍM PODPÍSEM, JEDNÁ SE O VEŘEJNOU LISTINU DLE ZÁKONA  
ZÁKRES VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ - NUTNO VYTÝČIT

VYPRACOVAL		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			<b>Ing. Hynek Seiner</b> projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice seiner.wz.cz, <a href="mailto:HynekSeiner@seznam.cz">HynekSeiner@seznam.cz</a> tel.: 777 225 093, IČ 74569104			
Ing. Hynek Seiner		Ing. Hynek Seiner 						
ÚSEK/OBEC		Pardubice						
KRAJ		Pardubický						
NÁZEV AKCE				MĚŘITKO		kolovano	Č. ZAKÁZKY	12/21
<b>LESOPARK DUKLA - OBJEKT DĚTSKÉ HŘIŠTĚ</b> v Pardubicích				STUPĚŇ		DSP + DPS		
				FORMÁT		4 A4	DATUM	09/2012
OBJEKT				ČÍSLO PŘÍLOHY		PARE Č.		
NÁZEV PŘÍLOHY				<b>B</b>				
Celková situace stavby								
INVESTOR								
Statutární město Pardubice								
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice								